


Plan local d'urbanisme

**Commune de
Cosnac**


Les changements de destination




Carte de localisation des changements de destination




1




2



3




4



BATI N°1

PRESENTATION

- Localisation du bâti : En bord de route
- Vocation actuelle du bâti : vacant
- Village : Pont du Cayre
- Parcelle : BC 141



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

Intérêt architectural

Intérêt patrimonial



Superficie au sol approximative du bâti

200m²

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?

Eau potable

OUI NON

Electricité

OUI NON

Accessibilité

AISEE DIFFICILE


Etat de la voirie : Bon état

ROUTE DEPARTAMENTALE / VOIE
COMMUNALE PAR CHEMIN PRIVE

BATI N°2

PRESENTATION

- Localisation du bâti : isolé
- Vocation actuelle du bâti : vacant
- Village : Les Jarriges
- Parcelle : DA 3



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

- Intérêt architectural
- Intérêt patrimonial



Superficie au sol approximative du bâti

50m²

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?

Eau potable

OUI NON

Electricité

OUI NON

Accessibilité

AISEE DIFFICILE


Etat de la voirie : Bon état

ROUTE DEPARTMENTALE / VOIE
COMMUNALE PAR CHEMIN PRIVE

BATI N°3

PRESENTATION

- Localisation du bâti : Isolé
- Vocation actuelle du bâti : vacant
- Village : Côte de Champagnac
- Parcelle : CV 90



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

- Intérêt architectural
 Intérêt patrimonial



Superficie au sol approximative du bâti

150m²

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?

Eau potable

OUI NON

Electricité

OUI NON

Accessibilité

AISEE DIFFICILE

Etat de la voirie : Bon état


ROUTE DEPARTMENTALE / VOIE
COMMUNALE PAR CHEMIN PRIVE

Protégé par l'article L 151_19 du CU

BATI N°4

PRESENTATION

- Localisation du bâti : Au sein d'un village
- Vocation actuelle du bâti : vacant
- Village : Champagnac
- Parcelle : CT 11



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

- Intérêt architectural
 Intérêt patrimonial



Superficie au sol approximative du bâti

230m²

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?

Eau potable

OUI NON

Electricité

OUI NON

Accessibilité

AISEE DIFFICILE

Etat de la voirie : Bon état


ROUTE DEPARTMENTALE / VOIE
COMMUNALE PAR CHEMIN PRIVE

Protégé par l'article L 151_19 du CU

BATI N°5

PRESENTATION

- Localisation du bâti : Au sein d'un village
- Vocation actuelle du bâti : vacant
- Village : Champagnac
- Parcelle : CS 10



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

- Intérêt architectural
 Intérêt patrimonial



Superficie au sol approximative du bâti

150m²

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?

Eau potable

OUI NON

Electricité

OUI NON

Accessibilité

AISEE DIFFICILE

Etat de la voirie : Bon état


ROUTE DEPARTMENTALE / VOIE
COMMUNALE PAR CHEMIN PRIVE

Protégé par l'article L 151_19 du CU

BATI N°6

PRESENTATION

- Localisation du bâti : Au sein d'un village
- Vocation actuelle du bâti : vacant
- Village : Champagnac
- Parcelle : CS 19



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

- Intérêt architectural
 Intérêt patrimonial



Superficie au sol approximative du bâti

170m²

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?

Eau potable

OUI NON

Electricité

OUI NON

Accessibilité

AISEE DIFFICILE


Etat de la voirie : Bon état

ROUTE DEPARTMENTALE / VOIE
COMMUNALE PAR CHEMIN PRIVE

BATI N°7

PRESENTATION

- Localisation du bâti : Au sein d'une exploitation agricole
- Vocation actuelle du bâti : vacant
- Village : Aux bâtiments
- Parcelle : CN 51



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

- Intérêt architectural
 Intérêt patrimonial



Superficie au sol approximative du bâti

90m²

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?

Eau potable

OUI NON

Electricité

OUI NON

Accessibilité

AISEE DIFFICILE

Etat de la voirie : Bon état


ROUTE DEPARTAMENTALE / VOIE
COMMUNALE PAR CHEMIN PRIVE

Protégé par l'article L 151_19 du CU

BATI N°8

PRESENTATION

- Localisation du bâti : isolé
- Vocation actuelle du bâti : vacant
- Village : Riaume
- Parcelle : CH 85



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

- Intérêt architectural
- Intérêt patrimonial



Superficie au sol approximative du bâti

90m²

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?

Eau potable

OUI NON

Electricité

OUI NON

Accessibilité

AISEE DIFFICILE


Etat de la voirie : Bon état

ROUTE DEPARTMENTALE / VOIE
COMMUNALE PAR CHEMIN PRIVE

BATI N°9

PRESENTATION

- Localisation du bâti : Au sein d'une exploitation agricole et d'un village
- Vocation actuelle du bâti : vacant
- Village : Malepeyre
- Parcelle : BY 33



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

Intérêt architectural

Intérêt patrimonial



Superficie au sol approximative du bâti

90m²

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?

Eau potable

OUI NON

Electricité

OUI NON

Accessibilité

AISEE DIFFICILE


Etat de la voirie : Bon état

ROUTE DEPARTAMENTALE / VOIE
COMMUNALE PAR CHEMIN PRIVE

BATI N°10

PRESENTATION

- Localisation du bâti : Au sein d'une exploitation agricole et d'un village
- Vocation actuelle du bâti : vacant
- Village : Rochelongue
- Parcelle : CL 71



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

- Intérêt architectural
 Intérêt patrimonial



Superficie au sol approximative du bâti

90m²

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?

Eau potable

OUI NON

Electricité

OUI NON

Accessibilité

AISEE DIFFICILE


Etat de la voirie : Bon état

ROUTE DEPARTMENTALE / VOIE
COMMUNALE PAR CHEMIN PRIVE

BATI N°11

PRESENTATION

- Localisation du bâti : Au sein d'une exploitation agricole et d'un village
- Vocation actuelle du bâti : vacant
- Village : Puy Delly
- Parcelle : CE 51



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

- Intérêt architectural
 Intérêt patrimonial



Superficie au sol approximative du bâti

90m²

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?

Eau potable

OUI NON

Electricité

OUI NON

Accessibilité

AISEE DIFFICILE


Etat de la voirie : Bon état

ROUTE DEPARTMENTALE / VOIE
COMMUNALE PAR CHEMIN PRIVE

BATI N°12

PRESENTATION

- Localisation du bâti : Au sein d'une exploitation agricole et d'un village
- Vocation actuelle du bâti : vacant
- Village : Malepeyre
- Parcelle : DB 35



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

- Intérêt architectural
 Intérêt patrimonial



Superficie au sol approximative du bâti

90m²

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?

Eau potable

OUI NON

Electricité

OUI NON

Accessibilité

AISEE DIFFICILE


Etat de la voirie : Bon état

ROUTE DEPARTMENTALE / VOIE
COMMUNALE PAR CHEMIN PRIVE

BATI N°13

PRESENTATION

- Localisation du bâti : Au sein d'une exploitation agricole et d'un village
- Vocation actuelle du bâti : vacant
- Village : Malepeyre
- Parcelle : DB 35



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

- Intérêt architectural
 Intérêt patrimonial



Superficie au sol approximative du bâti

90m²

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?

Eau potable

OUI NON

Electricité

OUI NON

Accessibilité

AISEE DIFFICILE


Etat de la voirie : Bon état

ROUTE DEPARTAMENTALE / VOIE
COMMUNALE PAR CHEMIN PRIVE

BATI N°14

PRESENTATION

- Localisation du bâti : Au sein d'une exploitation agricole et d'un village
- Vocation actuelle du bâti : vacant
- Village : Malepeyre
- Parcelle : DB 35



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

- Intérêt architectural
 Intérêt patrimonial



Superficie au sol approximative du bâti

50m²

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?

Eau potable

OUI NON

Electricité

OUI NON

Accessibilité

AISEE DIFFICILE


Etat de la voirie : Bon état

ROUTE DEPARTMENTALE / VOIE
COMMUNALE PAR CHEMIN PRIVE

BATI N°15

PRESENTATION

- Localisation du bâti : Au sein d'une exploitation agricole et d'un village
- Vocation actuelle du bâti : vacant
- Village : Vège
- Parcelle : CX 59



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

- Intérêt architectural
 Intérêt patrimonial



Superficie au sol approximative du bâti

120m²

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?

Eau potable

OUI NON

Electricité

OUI NON

Accessibilité

AISEE DIFFICILE


Etat de la voirie : Bon état

ROUTE DEPARTMENTALE / VOIE
COMMUNALE PAR CHEMIN PRIVE

BATI N°16

PRESENTATION

- Localisation du bâti : Au sein d'une exploitation agricole et d'un village
- Vocation actuelle du bâti : vacant
- Village : Champagnac
- Parcelle : CS 21



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

- Intérêt architectural
- Intérêt patrimonial



Superficie au sol approximative du bâti

120m²

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?

Eau potable

OUI NON

Electricité

OUI NON

Accessibilité

AISEE DIFFICILE


Etat de la voirie : Bon état

ROUTE DEPARTMENTALE / VOIE
COMMUNALE PAR CHEMIN PRIVE

BATI N°17

PRESENTATION

- Localisation du bâti : Au sein d'une exploitation agricole et d'un village
- Vocation actuelle du bâti : vacant
- Village : Champagnac
- Parcelle : CS 21



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

- Intérêt architectural
 Intérêt patrimonial



Superficie au sol approximative du bâti

120m²

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?

Eau potable

OUI NON

Electricité

OUI NON

Accessibilité

AISEE DIFFICILE


Etat de la voirie : Bon état

ROUTE DEPARTMENTALE / VOIE
COMMUNALE PAR CHEMIN PRIVE

BATI N°18

PRESENTATION

- Localisation du bâti : Au sein d'une exploitation agricole et d'un village
- Vocation actuelle du bâti : vacant
- Village : Champagnac
- Parcelle : CS 21



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

- Intérêt architectural
 Intérêt patrimonial



Superficie au sol approximative du bâti

120m²

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?

Eau potable

OUI NON

Electricité

OUI NON

Accessibilité

AISEE DIFFICILE


Etat de la voirie : Bon état

ROUTE DEPARTMENTALE / VOIE
COMMUNALE PAR CHEMIN PRIVE

BATI N°19

PRESENTATION

- Localisation du bâti : Au sein d'une exploitation agricole et d'un village
- Vocation actuelle du bâti : vacant
- Village : Malepeyre
- Parcelle : DB 30



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

- Intérêt architectural
 Intérêt patrimonial



Superficie au sol approximative du bâti

120m²

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?

Eau potable

OUI NON

Electricité

OUI NON

Accessibilité

AISEE DIFFICILE


Etat de la voirie : Bon état

ROUTE DEPARTEMENTALE / VOIE
COMMUNALE PAR CHEMIN PRIVE

BATI N°20

PRESENTATION

- Localisation du bâti : Au sein d'une exploitation agricole et d'un village
- Vocation actuelle du bâti : vacant
- Village : Malepeyre
- Parcelle : DB 56



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

- Intérêt architectural
 Intérêt patrimonial



Superficie au sol approximative du bâti

120m²

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?

Eau potable

OUI NON

Electricité

OUI NON

Accessibilité

AISEE DIFFICILE


Etat de la voirie : Bon état

ROUTE DEPARTMENTALE / VOIE
COMMUNALE PAR CHEMIN PRIVE

BATI N°21

PRESENTATION

- Localisation du bâti : Au sein d'une exploitation agricole et d'un village
- Vocation actuelle du bâti : vacant
- Village : Malepeyre
- Parcelle : DB 62



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

- Intérêt architectural
 Intérêt patrimonial



Superficie au sol approximative du bâti

120m²

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?

Eau potable

OUI NON

Electricité

OUI NON

Accessibilité

AISEE DIFFICILE


Etat de la voirie : Bon état

ROUTE DEPARTMENTALE / VOIE
COMMUNALE PAR CHEMIN PRIVE

BATI N°22

PRESENTATION

- Localisation du bâti : Au sein d'une exploitation agricole et d'un village
- Vocation actuelle du bâti : vacant
- Village : Maranzat
- Parcelle : CC 77



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

- Intérêt architectural
 Intérêt patrimonial



Superficie au sol approximative du bâti

120m²

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?

Eau potable

OUI NON

Electricité

OUI NON

Accessibilité

AISEE DIFFICILE


Etat de la voirie : Bon état

ROUTE DEPARTMENTALE / VOIE
COMMUNALE PAR CHEMIN PRIVE

BATI N°23

PRESENTATION

- Localisation du bâti : Au sein d'une exploitation agricole et d'un village
- Vocation actuelle du bâti : vacant
- Village : Rochelongue
- Parcelle : CL 71



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

- Intérêt architectural
 Intérêt patrimonial

Superficie au sol approximative du bâti

120m²

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?

Eau potable

OUI NON

Electricité

OUI NON

Accessibilité

AISEE DIFFICILE

Etat de la voirie : Bon état

ROUTE DEPARTMENTALE / VOIE
COMMUNALE PAR CHEMIN PRIVE

BATI N°24

PRESENTATION

- Localisation du bâti : Au sein d'une exploitation agricole et d'un village
- Vocation actuelle du bâti : vacant
- Village : Bessac
- Parcelle : BK 52



CRITERES

Description du bâti et état de conservation

- Intérêt architectural
 Intérêt patrimonial

Superficie au sol approximative du bâti

120m²

La capacité des réseaux existants est-elle suffisante ?

Eau potable

OUI NON

Electricité

OUI NON

Accessibilité

AISEE DIFFICILE

Etat de la voirie : Bon état

ROUTE DEPARTMENTALE / VOIE
COMMUNALE PAR CHEMIN PRIVE